
TORNADO™FLEX-HOSE

APLICADOR NO TERMICO ULV Modelo.2899 & 2899-1



MANUAL DE OPERACIÓN ,SERVICIO Y MANTENIMIENTO

CURTIS DYNA-FOG® Ltd.

"Innovators of Spraying and Fogging Technology Since 1947"

TABLA DE CONTENIDO

Especificaciones	3
Descripción	4
Principios Operativos	4
Diagrama sistema de flujos	5
Diagrama components principales	6
Dimenciones Generales	7
Medidas de seguridad	8-10
Operación	11-14
Preparación 11 Aplicación de Volumenes 11 Aplicación en Areas 13 Libras-Galones 13 Metricos 15	
Medida de la viscocidad del Liquido	16
Aplicación	17-18
Tasas de Flujos	19
Tablas – Unidad Inglesa	
Aplicación por volumen (pies cubicos)	
Aplicación (ML/100 metro. cubico.)	
Limpieza	28
Mantenimiento	29
Diagrama Electrico	30
Remplazo del ventilador rotativo	31
Repuestos para el Motor	
Diagrama General	
Diagrama tapa Tanque	
Diagrama del conjunto soplador	35
Diagrama del control de Formulación	36
Componentes de la manguera flexible	

ESPECIFICACIONES

MODELO 2899 MODELO 2899-1

CORRIENTE MOTOR.

110-125 VOLTS AC 210-250 VOLTS AC 8.5 AMP 4.3 AMP 50/60 Hz 50/60 Hz

LARGO: (con manguera) 45.0 pulgadas 114 cm **ANCHO:** 7.5 Pulgadas 19 cm ALTO: 27.0 Pulgadas 68.5 Cm **CAPACIDAD TANQUE:** 3.0 galones 11.4 Ittros **PESO VACIO:** 20.0 Libras Kg 9.1 PESO LLENO (AGUA): 20.2 Kg 44.6 Libras TASA DE FLUJOS: 0-16 oz/min 0-484 MI/min

TAMAÑO DE GOTAS:

5.3 to 40 microns MMD.

NOTA: la cantidad de producción de salida y el tamaño de las gotas dependen de la viscocidad del líquido.

para detalles de calibración ver información en las

tablas 3 y 7.

MEDICI	MEDICIONES DE NIVEL SONORO DE LOS APLICADORES NEBULIZADORES CURTIS DYNA-FOG.									
										(FRANCES) METODO DE MEDICION
HURRICANE	45	51	59	54	61	64	67	76	77	85
CYCLONE	45	53	53	54	67	62	68	76	76	90
TRAILBLAZER GOLDEN	74	82	86	79	82	78	70	90	97	103
EAGLE	75	87	91	83	78	81	71	92	97	
BLACKHAWK	90	88	84	77	68	68	60	92	100	
MISTER III	85	83	86	78	70	75	76	90	95	
MISTERMAX	89	89	89	85	82	83	81	96	102	
NIGHTHAWK	45	51	53	50	45	45	50	61	64	
**TYPHOON 2	73	73	73	76	76	73	79	90	93	
**MAXI-PRO	68	77	74	74	74	74	83	96	99	
TORNADO	45	53	53	54	67	62	68	76	76	

(PRUEBA REALIZADA DIA: FEBRERO 3, 1993)

CONDICIONES DE ENSAYO Y PROCEDIMIENTOS USADOS: Para simular la posición de un operador en condiciones de uso normal, se tomaron todas las mediciones a una distancia de 0.76 metros de las máquinas.

Los ensayos en interiores se realizaron en un laboratorio de 14.6 x 10.1 x 3.0 metros, con una temperatura ambiental de 21°C.

EQUIPOS USADOS: 1.) A

- 1.) ANALIZADOR DIGITAL DE TIEMPO REAL, MODELO 30
- 2.) MEDIDOR DE NIVEL SONORO GENERAL RADIO CERTIFICADO, MODELO 1 565-B

^{**}Los ensayos fueron realizados en exteriores con temperatura ambiental de 4°C.

DESCRIPCION

Este aplicador de productos químicos es un aplicador nebulizador, portátil eléctrico con una boquilla de aluminio anodizado. Este dispositivo está concebido para aplicar tratamientos químicos de polvos mojables o floables mojados, pero con las precauciones necesarias tambien se pueden usar substancias de base olea o acuosa en forma aerosol. El tamaño de las partículas generadas es de 5 a 40 micrones DMM, en función del caudal y de la viscosidad de los materiales. En otro lugar de este manual se presentan tablas específicas de aplicación,

PRINCIPIOS OPERATIVOS


Esta máquina está constituido por una turbina, una boquilla, un cuerpo de boquilla y tanque, un tanque de formulación, un filtro y una válvula dosificadora. Los distintos componentes están identificados en las vistas en corte mostradas en la Figura 1, 2, 3, y 4.

La turbina es un compresor axial de dos etapas, accionado por un motor universal que opera a una velocidad de 20.000 rpm. La turbina mueve una gran cantidad de aire a través del sistema de boquillas. Cada boquilla tiene seis (6) aletas estacionarias que directan el aire para crear un efecto giratorio en el aire cuando sale de la boquilla. En el centro del aire remolido un pico de aprovisionamiento de líquido inyecta formulación. Entonces la formulación es fragmentada en gotas de aerosol y dispersada a la atmósfera.

El líquido es atraido a el pico de aprovisionamiento por una combinación de presiones positivas y negativas. La presión negativa es generada en la boquilla por el escape del aire y la presión positiva es generada dentro del cuerpo del soplador y es catada para aprovisionar presión para el tanque de formulación.


Generalmente, los tamaños de las gotitas de salida aumenta con el incremento del régimen de caudal y de la viscosidad. Midiendo la floabilidad de la formulación, se puede determinar con razonable precisión el caudal de líquido por la máquina y el tamaño de las partículas correspondiente a estos caudales de salida.

DIAGRAMA DEL SISTEMA DE FLUJO




CURTIS DYNA-FOG Ltd. TORNADO™FLEX


DIAGRAMA COMPONENTES PRINCIPALES




CURTIS DYNA-FOG Ltd. TORNADO™FLEX-HOSE

DIMENCIONES GENERALES







ORIENTACION DE LA CARCAZA

te equipo le permite aiustar el ángulo de posición horizontal hasta 30° por encima de sición horizontal. Tener mucho cuidado de no sobre apretar la manija de ajuste

CURTIS DYNA-FOG® Ltd. TORNADO™FLEX-HOSE

MEDIDAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

LEER Y COMPRENDER ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE OPERAR LA MAQUINA. EL NO CUMPLIR ADECUADAMENTE CON ESTAS MEDIDAS PUEDE CAUSAR RIESGOS DE INCENDIO, EXPLOSION O DESCARGA ELECTRICA.

1. Energía eléctrica. Esta máquina trabaja con voltajes comerciales normales. Cuando se tocan directamente, estos voltajes son peligrosos para la vida humana. Para trabajar con esta máquina, deben tomarse todas las precauciones habituales al uso de electricidad. Esta máquina está diseñada para operar con un sistema eléctrico de tres conductores, en el cual uno de ellos es la puesta a tierra de seguridad. No desconectar esta puesta a tierra de seguridad ni utilizar prolongadores o adaptadores 3 a 2 para conectar la máquina a un sistema de dos conectores. Esto desafia el propósito de seguridad de la tierra y puede resultar en una riesgosa situación de descarga eléctrica.

Cuando se efectúen reparaciones en la máquina, usar una zona del banco de trabajo, seca y no conductora de electricidad. En general, madera seca y plásticos, no son conductores en los voltajes operativos de esta máquina. Los metales son, por lo general, conductores de electricidad. No escarbar en el interior de la máquina.

Los prolongadores deben ser dimensionados adecuadamente para el voltaje, corriente y LONGITUD en un solo tramo. Comparar la capacidad del prolongador con el voltaje y la corriente de la máquina. Unicamente debe usarse un prolongador de un solo tramo. Al usar dos o más prolongadores en serie, puede perder validez la capacidad nominal de conducción de corriente de los mismos. Si el prolongador se vuelve caliente al tacto, debe ser reemplazado por uno de mayor rango. Prolongadores inadecuados no solamente son peligrosos, sino que pueden originar un pobre rendimiento de la máquina debido a la excesiva caída de voltaje. Finalmente, dado que la máquina usa formulaciones de base oleosa, el prolongador deberá ser resistente a los aceites.

2. Formulaciones. Muchas formulaciones son combustibles; o sea que todas ellas pueden ser inflamadas. Esto es verdad inclusive para las formulaciones con alto o "sin" punto de inflamación (el polvillo de partículas finas de los molinos de granos "no tiene" punto de inflamación). El vapor de un combustible liquido puede inflamarse más fácilmente porque forma con mayor facilidad una mezcla uniforme con el aire que contiene el oxigeno necesario para la combustión. No obstante, las partículas de líquidos o sólidos combustibles, suspendidas en el aire, muy próximas entre sí, pueden propagar llama una a la otra, una vez iniciada la ignición. Las explosiones en los molinos de granos, son una buena analogía. Si bien las finas partículas en los molinos de granos "no tienen" punto de inflamación, es un acontecimiento demasiado frecuente el fenómeno de las explosiones en los molinos de granos. Mientras que las formulaciones liquidas de alto o "sin" punto de inflamación se inflamaran con mucha menor facilidad que un liquido de bajo punto de inflamación (siendo por ende altamente preferidas), las formulaciones de alto o "sin" punto de inflamarse, si están dadas las

condiciones adecuadas. Estas condiciones son básicamente dos: 1. un volumen suficiente de liquido suspendido en el aire en forma de partículas finas; 2. una fuente de energía de ignición suficientemente grande.

- 3. Concentración de nebulización. Está plenamente establecido que un nivel aceptable de liquido en el aire, es 2,7 litros por cada 1.000 metros cúbicos. Esta cifra contempla un factor de seguridad mínimo de 5 a 1. No exceder estos valores.
- 4. Ignición de nebulización. Si se establece una atmosfera combustible o se asienta un deposito combustible, una fuente de ignición puede causar fuego. Pueden ser fuentes de ignición llamas piloto de combustibles gaseosos o líquidos o chispas provenientes de controles eléctricos. En consecuencia se recomienda enfáticamente que todas estas fuentes sean eliminadas, apagando todas las llamas piloto y desconectando toda la energía eléctrica no necesaria. Para evitar el peligro de fuego o de explosión en un espacio cerrado, deberán calcularse cuidadosamente el tiempo de nebulización del volumen encerrado y la cantidad de formulación requerida.
- 5. Equipo de Seguridad. Muchas de las formulaciónes que pueden ser dispersidas con esta máquina son altamente tóxicas y requieren equipos especiales. El rótulo de formulación debe especificar todas precauciones para el material en uso. Leer y observar los procedimientos, PRECAUCIONES, y ADVERTENCIAS en el rótulo de formulacion.
- 6. Niños. Impedir el accesso a niños y todas otras personas a el area en tratamiento. Las partículas pequeñas de aerosol pueden ser fácilmente injerido y contacto con algunas formulaciónes puede resultar en efectos tóxicos.
- 7. Uso correcto e incorrecto. Las siguientes reglas son validas para el uso de esta máquina:

HACER

Leer todo el manual antes de operar la máquina y prestar particular atención a todas las PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Almacenar la formulación en el envase con sus etiquetas originales.

Usar un prolongador dimensionado adecuadamente para el voltaje, corriente y longitud, libre de resquebrajaduras, grietas u otras señales de abuso. Para longitudes de hasta 30,5 metros, son generalmente adecuados conductores de AWG Nro. 12.

Reemplazar inmediatamente un conductor gastado o averiado.

Después de cada aplicación de nebulización, Girar la válvula dosificadora en SENTIDO HORARIO hasta la posición NO, con el motor todavía en marcha, para permitir que se despejen los conductos. Esto también evita el efecto sifón, si la unidad fuese volcada accidentalmente, con la válvula todavía abierta.

Cumplir siempre con todos los requisitos de ropa de protección, antiparras, guantes, mascaras faciales, o respiradores exigidos por el rótulo de la formulación.

Asegurar que las formulaciones son aplicadas en el más estricto cumplimiento con el rótulo de la formulación y con los reglamentos locales o estatales.

NO HACER

Pulverizar líquidos inflamables cerca de una llama abierta o de otra fuente de ignición.

Usar un máquina rota o dañada de cualquier forma.

Alterar la máquina, quitando o agregando piezas.

Restringir la entrada de aire de la turbina.

Manosear la boquilla de salida.

Permitir que la máquina opere sola sin atención de persona alguna.

Aplicar más de 217 litros por 1.000 metros cúbicos de espacio cerrado. Exceder esta concentración es, tanto peligroso como antieconómico.

PREPARACIÓN

Área de Aplicación

La correcta aplicación de la formulación de esta máquina para zonas requiere 8 pasos básicos de la siguiente manera:

- 1. Determinar la tasa de aplicación de la formulación de la etiqueta de la formulación.
- 2. Convertir la tasa a un rango de utilidad para el uso de esta máquina.
- 3. Medir y calcular el área a tratar.
- 4. Multiplique la tasa de aplicación por el Área de llegar a la CANTIDAD REQUERIDA.
- 5. Medida de la fluidez de la mezcla en las condiciones de temperatura a la que se aplica el líquido.
- 6. Utilice la tabla de flujo de máquinas tipo para determinar un tamaño de partícula apropiado y la máquina de flujo de tarifas y establece la configuración válvula máquina en consecuencia.
- 7. Divida el CANTIDAD REQUERIDA por el flujo MÁQUINA para encontrar el tiempo de aplicación en cuestión de minutos.
- 8. Aplicar la fórmula para el tiempo determinado por el Paso 7.

NOTA

En el cálculo de las cantidades, cualquier sistema coherente de unidades pueden ser utilizados. Por ejemplo, si la etiqueta muestra onzas por acre, la tasa se puede convertir en onzas por 1,000 pies cuadrados. Si la etiqueta muestra litros por hectárea, la zona se puede convertir en mililitros por cada 100 metros cuadrados.

EJEMPLO

Libras - GALONES

1. Una etiqueta de polvo mojable requiere 1 ½ - 2 libras por acre que se aplicarán y se mezclan con 100 galones de agua.

2. Convirtiendo ésta en unidades útiles para el efecto invernadero:

INGREDIENTES ACTIVOS:

- 2 libras por acre x (1 acre/43,560 m2 x 16 g/libra)
- = 0,00073 oz/ft2
- = 0.73 oz/1000 m2

AGUA:

- 100 galones/acre x (1 acre/43,560 m2 x 1000) = 2.29gal/1000 m2
- 3. Desde el ingrediente activo es pequeño en comparación con la cantidad de agua, la tasa de aplicación se puede suponer que: 293 oz por cada 1000 pies cuadrados o .293 oz por un metro cuadrado
- 4. La zona a tratar es de 40 por 125 pies de 5,000 pies cuadrados.
- 5. .293 Multiplicar por 5.000 para obtener 1.465 oz como la CANTIDAD REOUERIDA.

NOTA

Dado que el depósito tiene aproximadamente 3 galones o 384 onzas, cuatro tanques serán necesarias. Si el ingrediente activo se utiliza en 0.73 oz por cada 1000 pies cuadrados y se aplica en el agua a razón de 2,29 litros (293 onzas) por cada 1000 pies 2,29=0,318 onza por galón. Así, en cada cuadrados, la mezcla se hizo en 0.73 tanque de 0.318 x 3=0,95 gramos de polvo por cada tanque de agua.

- 6. De utilizar el contador fluidez, (vea las instrucciones metros), se determina que el tiempo necesario para que el material de drenaje de la línea superior hasta la línea inferior es de 32 segundos.
- 7. Usando la tabla 3, la tasa de flujo se puede ajustar en consonancia con el tamaño de partícula necesario. Vea la sección de caudal. Para la válvula totalmente abierta, el caudal es de unos 11 g / min.
- 8. El tiempo requerido sería 1,465 oz dividido por 11 onzas por minuto, y sería igual a 133 minutos.


MEDIDA DE LA VISCOCIDAD DEL LIQUIDO

- 1. Poner una muestra de la formulación a ser dispensida en el MEDIDOR DE FLUJO relativo que viene con la máquina hasta que el liquido queda ariba de la primera linea.
- 2. Sostener el medidor verticalmente y dejar que el liqido fluye por el orificio de bronce en el lado del escape del medidor a un contededor apropiado.
- 3. Usando un chronometro determinar el TIEMPO DE FLUJO en segundos que toma el nivel del líquido bajar de la primera línea hasta la segunda.

NOTA

CALIBRAR PERIODICAMENTE EL MEDIDOR DE FLUJO USANDO AGUA. AGUA DEBE DEMORAR 32±2 SEGUNDOS PARA BAJAR DE LA PRIMERA HASTA LA SEGUNDA LINEA.

4. Usar este valor y las tablas 2 y 5 para determinar el RÉGIMEN DEL CAUDAL.



APLICACION

- 1. Determinar la regulación de la válvula dosificadora y el tiempo de aplicación. Ver instrucciones en "Preparación".
- 2. Regular la válvula dosificadora al valor requerido.

NOTA LA VALVULA ES MULTITURNO. CONTAR CUIDADOSAMENTE.

- 3. Desconectar las dos desunidores rápidos encima del tanque de formulación (líneas de aire y formulación).
- 4. Remover el tanque de formulación.
- 5. Colocar suficiente formulación en el tanque para asegurar que el tubo de succión permanezca sumergido durante todo el tiempo de aplicación. El tanque tiene una capacidad de 11,3 litros.

NOTA

CUANDO USANDO POLVOS MOJABLES O LIQUIDOS FLUIBLES, DEBEN SER MEZCLADOS BIEN ANTES DE SER PUESTOS EN EL TANQUE. USAR MEZCLADORES APROPIADOS PARA ASEGURAR TIEMPO MAXIMO DE SUSPENSION DEL MATERIAL SOLIDO. SOLAMENTE LAS MATERIALES QUE SE NECESITAN IMEDIATAMENTE DEBEN SER PUESTAS EN LA MAQUINA.

- 6. Repocisionar el tanque de formulación.
- 7. Reconnectar ambas líneas- aire y formulación -con los desunidores rápidos (formulación: pequeña a pequeña; aire: grande a grand).
- 8. Aflojar la mañilla dbajo de la unidad de poder.
- 9. Posicionar la unidad de poder a un ángulo deseado para rocir y apretar la manija.
- 10. Enchuflar la unidad en una fuente de poder apropiada. Consultar el rótulo de identificación de su máquina.

PRECAUCION

SI SE NECECITA UN CABLE DE EXTENCION, VER PARAFO 1 DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.

- 11. Encender la máquina antes de comenezar el rocimiento.
- 12. Para terminar el rocimiento o cuando la aplicación se ha terminado voltear la válvula regulatoria hasta que se sierra y luego desconectar el poder.

PRECAUCION DESCONECTAR EL PODER ANTES DE CERRAR LA VALVULA REGULATORIA PUEDE RESULTAR EN QUIMICO GOTEANDO DE LA BOQUILLA.

- 13. Apagar el poder antes de desenchuflar la máquina.
- 14. Cuando el rocimiento se ha acabado, aflojar la tapa del tanque para asegurar que la pressión positiva en el tanque se escapa.

ADVERTENCIA

CUANDO SE PULVERIZA UN LIQUIDO INFLAMABLE, PUEDE HABER PELIGRO DE FUEGO O DE EXPLOSION, ESPECIALMENTE EN RECINTOS O AREAS CERRADOS.

NO UTILIZAR FORMULACIONES QUE CONTENGAN UN BASE ALTAMENTE INFLAMABLE, TAL COMO GASOLINA O BENCENO.

ESPACIOE VOLUMEN PIES			REGIMEN I ONZAS POR 1					
CUBICOS	.25	.33	.50	.66	.75	1:00	1:50	
2,000	.50	.66	1.00	1.32	1.50	2.00	3.00	
3,000	.75	.99	1.50	1.98	2.25	3.00	4.50	70
4,000	1.00	1.32	2.00	2.64	3.00	4.00	6.00	8
5,000	1.25	1.65	2.50	3.30	3.75	5.00	7.50	יר ני
6,000	1.59	1.67	3.18	3.86	4.59	6.99	9.00	ZA F
7,000	1.75	2.31	3.50	4.62	5.25	7.00	10.50	RIE
8,000	2.00	2.64	4.00	5.28	6.00	8.00	12.00	ה מ
9,000	2.25	2.97	4.50	6.00	6.75	9.00	13.50	. RE
10,000	2.50	3.30	5.00	6.60	7.50	10.00	15.00	DAC
20,000	5.00	6.60	10.00	13.20	15.00	20.00	30.00	CNATIDAD REQUERIDA FLUIDO OZ
30,000	7.90	9.90	15.00	20.00	22.50	30.00	45.00	อี
40,000	10.00	13.20	20.00	26.40	30.00	40.00	60.00	

VOLUMEND DE FORMULACION REQUERIDA VS. VOLUMEN Y REGIMEN DE APLICACION PIES CUBICOS – FLUIDO ONZAS

TABLA 1

ADVERTENCIA

ESTA TABLA ES PARA USO UNICAMENTE CON MATERIALES DE BASE ACUOSA.EL USO DE ESTA TABLA CON MATERIALES INFLAMABLES ES EXTREMADAMENTE PELIGROSO Y PUEDE RESULTAR EN UN FUEGO O EXPLOSION.

AREA PIES CUADRADOS		REGIMEN DE APLICACION ONZAS FLUIDAS POR 1000 PIES CUADRADOS.								
	29	73	103	147	179	220	293			
100	2.9	7.3	10.3	14.7	17.9	22	29	<u> </u>		
250	7.3	18.2	28	36.7	44.7	55	73	S.		
500	14	36.5	56.5	73.5	89.5	110	147	H D S S		
1000	29	73	103	147	179	220	293	AD DE UIDA		
2000	59	146	206	294	358	440	586			
2500	73	182.5	257.5	367.5	447.5	550	733	\(\bar{2} \		
3000	88	219	309	441	537	660	879			
4000	117	292	412	588	716	880	1172	FORMUL		
5000	145	365	515	735	895	1100	1465	<u>υ</u>		

VOLUMEN DE FORMULACION REQUERIDA VS. AREA Y REGIMEN DE APLICACION PIES CUADRADOS – ONZAS FLUIDAS

TABLE 2

\/\(\sigma_0\)	COCIDAD	DEL LIQI	UDO —						
1	VISCOCIDAD DEL LIQUIDO — TIEMPO-SEGUNDOS								
32	40	59	88		•				
6.1	4.3	2.3	1.9						
14.1	14.8	18.2	19.8	(0)					
8.6	6.1	3.1	2.4	PARTICULAEN MICRONES	/Min				
20.1	15.4	19.5	21.2	ICR(- Oz				
14.0	7.4	8.5	6.5	N N N	TASA DE FLUJO – Oz/Min				
25.5	21.0	25.4	27.1	3	립				
16.4	14.0	10.1	7.8	377	SA D				
32.5	37.3	35.8	29.7	PA	T T				

TAMAÑO DE PARTICULA DEPENDIENDO DEL FLUJO Y VISCOCIDAD VS. CALIBRACION DEL EQUIPO FLUJO EN OZ/MIN Y MICRONES

TABLE 3

CANTIDAD REQUERIDA				EGULACIO NZAS POR					
ONZAS	2	4	7	9	11	14	16	17	
2	1:00	0:30	0:17	0:13	0:10	0:08	0:07	0:07	
4	2:00	1:00	0:34	0:27	0:21	0:17	0:15	0:14	
6	3:00	1:30	0:51	0:40	0:32	0:26	0:23	0:21	SO
8	4:00	2:00	1:02	0:53	0:44	0:34	0:30	0:28	Į Į
10	5:00	2:30	1:25	1:06	0:54	0:43	0:38	0:35	
20	10:00	5:00	2:51	2:34	1:48	1:26	1:15	1:11	S:S
40	20:00	10:00	5:43	4:27	3:38	2:51	2:30	2:21	5
60	30:00	15:00	6:34	6:44	5:27	4:17	3:45	3:32	2
80	40:00	20:00	11:26	8:52	7:16	5:43	5:00	4:42	Σ
100	50:00	25:00	14:17	11:06	9:06	7:09	6:15	5:53	Ş
400	200:00	100:00	57:12	44:25	36:25	28:38	25:00	23:31	Š
600	300:00	150:00	85:42	66:41	54:38	42:48	37:30	35:18	TIEMPO DE APLICACION MINUTOS:SEGUNDOS
800	400:00	200:00	114:24	88:43	72:42	57:07	50:00	47:06	EA
1000	500:00	250:00	142:48	111:07	90:54	71:25	62:30	58:42	0
1200	600:00	300:00	171:25	133:24	109:04	85:42	75:00	70:35	MP(
1400	700:00	350:00	200:00	155:31	127:18	100:00	87:30	82:19	
1500	750:00	375:00	214:18	166:39	136:24	107:07	93:42	88:17	•

FORMULACION REQUERIDA VS. TIEMPO ONZAS POR MINUTO Y MINUTOS: SEGUNDOS

TABLA 4

ESPACIO VOLUMEN METROS CUBICOS	10	MILIL 20		EN DE APL DR 100 ME		icos 100	150	
30	3	6	9	15	21	30	45	z
50	5	10	15	25	35	50	75	S S S
100	10	20	30	50	70	100	150	422
200	20	40	60	100	140	200	300	
300	30	60	90	150	210	300	450	1 1 1
500	50	100	150	250	350	500	750	H &
1000	100	200	300	500	700	1000	1500	58
2000	200	400	600	1000	1400	2000	3000	CANTIDAD DE P REQUERIDA
3000	300	600	900	1500	2100	3000	4500	A B B
5000	500	1000	1500	2500	3500	5000	7500	Ú

FORMULACION REQUERIDA

VS.

ESPACIO VOLUMEN Y REGIMEN DE APLICACION METROS CUBICOS - MILILITROS

TABLE 5

ADVERTENCIA

ESTA TABLA ES PARA USO UNICAMENTE CON PRODUCTOS BASE ACUOSA. EL USO DE ESTA TABLA CON MATERIALES INFLAMABLES ES EXTREMADAMENTE PELIGROSO Y PUEDE RESULTAR EN FUEGO OEXPLOSION.

AREA PIES		REGIMEN DE APLICACION LITROS POR 100 METROS CUADRADOS.								
CUADRADOS	.4	.8	1	2	2.4	3	4			
10	.04	.08	0.1	0.2	0.24	0.3	0.4	Z		
25	.08	.2	.25	0.5	0.6	0.75	0.8	CON		
50	.2	.4	.5	1.0	1.2	1.5	2	40		
100	.4	.8	1.0	2.0	2.4	3.0	4	DE FORMUL		
200	.8	1.6	2.0	4.0	4.8	6.0	8	FORMUL		
250	1.0	2.0	2.5	5.0	6.0	7.5	10	ୢୖଌୄୣଝ		
300	1.2	2.4	3.0	6.0	7.2	9.0	12			
400	1.6	3.2	4.0	8.0	9.6	12.0	16			
500	2.0	4.0	5.0	10.0	12.0	15.0	20			
600	2.4	4.8	6.0	12.0	14.4	18.0	24	₹ E #		
800	3.2	6.4	8.0	16.0	19.2	24.0	32	CANTIDA		
1000	4.0	8.0	10.0	20.0	24.0	30.0	40] 0		

FORMULACION REQUERIDA VS. AREA Y REGIMEN DE APLICACION METROS CUADRADOS- LITROS

TABLE 6

1	MEDIDOR				
PRUD	BAS TIEM	PO-SEGUI	NDOS		
32	40	59			
180	127	68	56		7
14.1	14.8	18.2	19.8] , ,	'
254	180	92	71	\$	<u>=</u>
				공	MI/Min
20.1	15.4	19.5	21.2	TAMAÑO DE PARTICULA- MICROMETROS	2
414	279	251	192	JAF SS	9
					3
25.5	21.3	25.4	27.1		TASA DE FLUJO-
485	414	299	230	ŢŽŐ	0
				₹5	3
32.5	37.3	35.8	29.7	₽≅	1

TAMAÑO DE PARTICULAS DEPENDIENDO DE TASA DE FLUJOY VISCOSIDAD EN ML/MIN

TABLA 7

CANTIDAD REQUERIDA		TAZA DE	FLUJO DE	L EQUIPO	EN MILILI	TROS POR	R MINUTO		
EN MILILITROS	50	150	200	275	350	400	450	500	
50	1:00	0:20	0:15	0:11	0:08	0:07	0:07	0:06	
150	3:00	1:00	0:45	0:33	0:26	0:23	0:20	0:18	
200	4:00	1:20	1:00	0:44	0:34	0:30	0:27	0:24	
250	5:00	1:40	1:15	0:55	0:43	0:37	0:33	0:30	
300	6:00	2:00	1:30	1:05	0:48	0:45	0:40	0:36	7
600	12:00	4:00	3:00	2:11	1:43	1:30	1:20	1:12	APLICACION SEGUNDOS
1200	24:00	8:00	6:00	4:22	3:26	3:00	2:40	2:24	DE APLICACIO OS:SEGUNDO
1800	36:00	12:00	9:00	6:33	5:08	4:30	4:00	3:36	2 Z
2400	48:00	16:00	12:00	8:44	6:51	6:00	5:20	4:48	A Si
3000	60:00	20:00	15:00	10:55	8:35	7:30	6:40	6:00	O DE
6000	120:00	40:00	30:00	21:49	17:09	15:00	13:20	12:00	TIEMPO
12000	240:00	80:00	60:00	43:39	34:18	30:00	36:39	24:00	
18000	360:00	120:00	90:00	65:30	51:25	45:00	40:00	36:00	
24000	480:00	160:00	120:00	87:18	68:35	60:00	53:32	48:00	
30000	600:00	200:00	150:00	109:06	87:42	75:00	66:40	60:00	
35000	700:00	233:19	175:00	127:18	100:00	87:30	77:47	70:00	
40000	800:00	266:40	200:00	145:24	114:17	100:00	88:53	80:00	

FORMULACION REQUERIDA

VS.

TIEMPO MILLILITROS POR MINUTO Y MINUTOS: SEGUNDOS

TABLA 8

LIMPIADO

- 1. Cuando usando polvos mojables, pasos imediatos deben ser tomados para limpiar la máquina para evitar el sentamiento y acumulación del material en el tanque, lineas, filtros y conexiones.
- 2. Remover el tanque de la máquina y apropiadamente guardarlo o disponer de los materiales no usados de acuerdo con el rótulo de formulación original.

PRECAUCION

EVITAR ALMACENAR MATERIALES EN UN CONTENEDOR NO MARCADO.

- 3. Limpiar completamente el tanque con agua clara y un poco de detergente.
- 4. Poner aproximadamente uno o dos litros de una solucion agua-detergente en el tanque y reconectar el tanque a la máquina.
- 5. Mover la máquina a un lugar que no va a ser afectado por la solucion de agua-detergente y prender la máquina.
- 6. Abrir la válvula docificadora completamente y limbiar las líneas, filtros y boquillas.

MANTENIMENTO

- 1. Limpiar periódicamente el tanque de formulación con una solución de agua caliente y detergente. Abrir completamente la válvula, y accionar la máquina de 3 a 5 minutos, descargando la solución a través de la válvula, los conductos y la boquilla.
- 2. L'impiar e inspectar la rejilla de malla fina de acero inoxidable que esta localizado dentro del encasamiento del filtro como sigue:
- a. Aflojar y remover la porción de escudilla del filtro del encasamiento, teniendo cuidado de no alflojar el sello de anillo de la junta de vitón.
 - b. Remover y limpiar la rejilla usando una solución de detergente bueno.
 - c. Chequear el sello de anilio de la junta de vitón y reemplazar si necesario.

PRECAUCION


NO SOBRE-APRETAR EL GASQUETE COMO PUEDE CAUSARLE DAÑO. APRETANDOLO DEMASIADO NO MEJORARÁ EL SELLO.


NOTA

SI OCURRE QUE HAY UN ESCAPE DE FORMULACION, ABRIR EL FILTRO Y LIMPIAR Y RE-INSPECTAR EL SELLO DE ANILLO. UN LUBRICANTE APROPIADO APLICADO A EL SELLO DE ANILLO AYUDARA EL SELLO.

- 3. Examinar el conductor eléctrico por evidencias de daños y reemplazar inmediatamente cualquier cordón dañado.
- 4. Después de 500 horas de operación, desmontar cuidadosamente el conjunto turbina y examinar las escobillas y el colector del motor y si estos están dañados, reemplazar el conjunto turbina.

DIAGRAMA DEL SISTEMA ELECTRICO






REEMPLAZO DEL VENTILADOR ROTATIVO

PRECAUCION:

El soplador de su maquina gira a alta velocidad (aproximadamente 20.000 RPM). El reemplazo del ventilador rotativo, si es requerido, debe ser efectuado por un representante certificado de Dyna-Fog.

Si la maquina ha estado trabajando en un área cerrada, el filtro de aire se satura, y el liquido (químico) se introduce al soplador. El primer punto de contacto es la sección central del ventilador rotativo, el cual puede ser atacado por el químico. Entonces la debilitada pared del ventilador falla. Como resultado del ventilador dañado, el motor incrementa la velocidad, el flujo de aire disminuye y el rociado se detiene. La maquina debe ser detenida de inmediato.




El proceso de deterioro del material del ventilador es acelerado si la maquina es operada sin filtro de aire, o si desinfectante es aplicado en un recinto cerrado. La manguera de aire fresco P/N 62060 es recomendada para esa clase de aplicaciones. Cuando la maquina este desconectada de la fuente de energía, retire la cubierta trasera y hale el motor afuera del alojamiento plástico. Algunos cables mantendrán el motor cerca al alojamiento.

PARA DESENSAMBLAR EL SOPLADOR:


- 1) Para remover la cubierta metálica del extremo, adicione algunas piezas de cinta pegante de grado industrial y use un destornillador y martillo para suavemente golpear como es indicado en el diagrama de arriba. Golpetee los bordes gradualmente trabajando alrededor de toda la circunferencia.
- 2) Después de removida la cubierta del extremo, use una llave Allen de 1/8" y una llave fija de 1/2" para aflojar y remover la tuerca. Remueva la sección circular del material remanente del ventilador dañado.

- 3) Retire la cinta y proceda a remover el ventilador estacionario usando el destornillador y martillo. Retire el espaciador largo y el ventilador rotativo de la segunda etapa (item 1).
- 4) Adicione nuevos ventiladores posicionándoles como es mostrado en el diagrama de abajo, coloque la arandela grande con el orillo sin arista contra el material del ventilador, apriete la tuerca con un torque de 20 a 25 Lb-Inch, y reinstale la cubierta extrema. Un producto retenedor de roscas como el Loctite 222 (púrpura) es recomendado antes de reinstalar la tuerca al extreme del eje roscado.




PARTES DE REPUESTO PARA EL MOTOR

ITEM	<u>CANT</u>	P/N	DESCRIPCION	VOLTAJE	
1	1	39651-5	Ventilador, 4.93" Diam.	110-130 VAC	
2	1	39651-5	Ventilador, 4.93" Diam.	110-130 VAC	Soplador (120 VAC)
3	1	39651-13	Arandela plana	Cualquiera	Juego Servicio
4	1	39651-11	Tuerca	Cualquiera	P/N 63534
5	2	62309-2	Escobillas	110-130 VAC	
				~	<
1	1	39592	Ventilador, 4.18" Diam.	210-250 VAC	
2	1	39591	Ventilador, 4.72" Diam.	210-250 VAC	Soplador (220 VAC)
2	1	J J JJ I	ventiladoi, 4.72 Diam.	210-200 V/10	Copiadoi (EEO 1710)
3	1	39651-13	Arandela plana	Cualquiera	Juego Servicio
	1 1				1
3	1 1 2	39651-13	Arandela plana	Cualquiera	Juego Servicio




CURTIS DYNA-FOG® Ltd. TORNADO™FLEX HOSE

AA1111			Y: (A: ((4) (12) A
ITEM	CANT	PN	DESCRIPCION
1	3	17719	ANILLO "D"
2	2	190254	TUERCA SEGURIDAD 10-24,HEX
3	6	159957	TORNILLO 12-24 X 1',
4	1	62381	CONJUNTO MARCO : VALVULA
5	1	62083	ARANDELA DE FRICCION
6	1	62118	MANIJA DE BLOQUEO CONJUNTO
7	4	85361	TORNILLO 10-16 X 1:5 AB
8	8	121801	ARANDELA DE SEGURODAD # 10
9	1	62399	CONJUNTO CONTROL DE FORMULACION
10	1	22247	CONJUNTO LINEA DE FORMULACION
11	8	58284	PIE DE GOMA
12	1	86231-1	TANQUE DE FORMULACION DE 3 GAL (MAQUINADO)
13	1	22246-1	TAPA TANQUE DE FORWULACION
14	1	63803	CONJUNTO LINEA DE PRESURIZACION
15	1	62403	CORREA DE APRIETE TANQUE 2895
16	12"	RM39705	PROTECTOR ESPIRAL 1' OD X 12"LARGO
17	1	85574-1	CORREAS DE TRANSPORTE
18	1	62332	VISCOSIMETRO
19	1	25131	GANCHO SOPORTE
20	1	63808	STRAP DE PLASTICO



CURTIS DYNA-FOG[®] Ltd. TORNADO[™] CONJUNTO TAPA DE FORMULACION P/N 22246-1


ITEM	CANT	<u>PN</u>	DESCRIPCION
1	1	43298	CONECCTOR 1/8 MPT - 1/4 T
2	1	21010	TAPA TANQUE DE FORMULACION
3	1	43290	ELEMENTO TAPA TANQUE
4	1	63254	ADAPTADOR 1.8 MP - 1.8 FP
5	1	22232	EMPOUES DE VITON
6	1	62641-1	CODO DE 1/8 MP - 1/4 T
7	1	10105	CONNECTOR TUBO DE FORMILACION
8	1	10100-8	SELLO O'RING
9	1	43308	TORNILLO 10-32 X 1:4 NYLON
10	1	114628	GUARDA MANGUERA
11	1	14563	TUERCA PARA TUBERIA 1:4
12	1	22244-1	TUBERIA METALICA DE PRODUCTO
13	1	62550-1	TUERCA PLASTICA CON INTERIOR METALICO
14	1	62573-1	CONNECTOR MM, MODIFICADO
15	1	86643	FILTRO 1:4 NPT , 40 X 40



CURTIS DYNA-FOG® Ltd. TORNADO™FLEX-HOSE

CONJUNTO CARCAZA / MOTOR

ITEM	CANT	P.N	DESCRIPCION
1	1	63505-2	CARCAZA
2	1	64174	TAPA
3	1	62366	EMPAQUE MOTOR/SOPLADOR
4	1		MOTOR
		62309-1	120 VOLT
		62340	240 VOLT
5	4	20510	CONNECTOR DE CABLES ELECTRICOS
6	1	62325	PLATO INDICADOR
7	1	62312	INTERRUPTOR SINO (ON: OFF)
	1	54078-1	PROTECTOR INTERRUPTOR
8	1	29626- 6	TUBERIA DE VINILO 0.375 (23")
9	1	62472	UNION 1/4"
10	1	85916	CODO MACHO 18 NPT
11	1		CABLE ELECTRICO
		62031-2	CABLE ELECTRICO PARA 120 VOLT.
		6 20 51-1	CABLE ELECTRICO PARA 240 VOLT
12	1	20180-3	PASAMURO
13	1	62367	TUERCA 3:8 - 24 HEX.
14	5	62161	TORNILLO ACERO INOX. 10-16X3:4" PHIL
15	1		TAPA POSTERIOR
		62002 -1	120 VOLT
		62002-2	240 VOLT
16	1	62160	TORNILLO ACERO INOX. 10-16 X 1.25 SELF TAP




PARTE BAJA.

ORIFICIO DE SALIDA DE PRODUCTO LOCALIZADA PARTE SUPERIOR


CURTIS DYNA-FOG[®] Ltd. TORNADO™

CONJUNTO CONTROL DE FORMULACION P/N 62399

ITEM	CANT	PN	DESCRIPCION
1	1	39730	CODO PLASTICO 1/4'MPT-BARRA
2	1	62396	SOPORTE VALVULA DE AGUJA.
3	1	63569	VALVULA, AGUJA, PLASTICO, 1:4 FPT
4	1	62558-5	CONJUNTO FILTRO / O'RING
5	1	62554-6	CODO HEMBRA 14 T-14 P



DYNA-FOG® Ofrece un completo y amplio surtido de sistemas generadores de aerosol



ATOMIZADORES ROTATIVOS (ELECT): <u>DYNA-JET L30</u>: Generador de Aerosol ULV de alta tecnología con atomizador rotativo eléctrico. 12 VDC, Peso Liviano, de montar en vehículo, con bomba FMI. Radar Syncroflow opcional.


<u>DYNA-JET L15:</u> Rociador con arrastre de viento para plagas migratorias como la langosta. Flujo de 0 a 2000 ml/min. Radar Syncroflow opcional.


ASC-A20: Atomizador Rotativo de alta tecnología, para uso en ala fija y en ala rotativa.

TERMONEBULIZADORES CON MOTOR PULSO-RESONANTES:

Con flujos desde 0-120 GPH (0-453 LPH). Nuestra completa línea incluye modelos como Superhawk, Golden Eagle, Trailblazaer, Patriot, Blackhawk, Mister III, Mister Max, SilverCloud and Model 1200.

Máquina portátiles o de montar en camión. Diferentes modelos para formulaciones base agua o base aceite.






ATOMIZADORES ROTATIVOS CONDUCIDOS POR VIENTO:


El ASC-A10 es un atomizador conducido por viento diseñado para aeronaves de ala fija. La velocidad rotacional del atomizador controla el tamaño de la gota, y puede ser ajustada cambiando el angulo de los alabes. Tambien esta disponible el ASC-A10H para aplicaciones de ala rotativa (helicoptero).

Ningun otro atomizador rotativo para aviación puede manejar la cantidad de flujo como lo hace el ASC.

Diferentes accesorios estan disponibles para cumplir con sus requerimientos.. Tambien disponible en 12 o 24 VDC, vea el modelo ASC-A20 arriba en atomizadores rotativos.

GENERADORES ULV/ROCIO ELECTRICOS DE SOSTENER EN LA MANO: Completa linea de aplicadores de niebla fría con tanque de 1 Gal (3.8 L), disponibles en 115 y 230 VAC. Una versión termica eléctrica es disponible. Para mas capacidad del ftanque, tenemos un modelo de 3 Gal (11.4 L).





GENERADORES DE AEROSOL CONDICIDOS POR MOTOR **DE COMBUSTION**:

Unidades de montar en vehículo. Motor a gasolina de 8, 9, 11 o 18 HP y cuatro tiempos, OHV. Version Diesel disponible. Una, dos o cuatro boquillas. Sistema opcional de control completo de funciones del brazo portaboquillas (rotacion de tornamesa/angulo de boquillas).

Diversos sistemas de bombeo, Engranaje, Piston y Diafragma. Sistema presurizado disponible para mercado de exportación. Radar Syncroflow opcional.

CURTIS DYNA-FOG® Ltd.

www.dynafog.com

Llame o escriba para su catalogo gratis.

17335 US Highway 31 North Westfield, IN 46074 U.S.A. Phone: (317) 896-2561

Fax: (317) 896-3788

Internet: www.dvnafog.com REV. 8-2011